

### Protokoll

der Wasserschau des Wasserverbands Wilhelmsburger Osten (WVO)  
vom Mittwoch, den 17. November 2021

Beginn der Wasserschau: 9.00 Uhr

Ende der Wasserschau: 11:45 Uhr

Am Mittwoch, 17. November fand in Wilhelmsburg die diesjährige Grabenschau statt.

Herr Verbandsvorsteher Dittmar Loose begrüßte die Teilnehmer. Der Verbandsvorsteher führte zusammen mit den Schaubeauftragten Lutz Krob sowie der Verbandsingenieurin Kathrin Bartels vom Ingenieurbüro BWS durch die Wasserschau.

Folgende Schaupunkte wurden im Rahmen der Wasserschau begangen:

- Burggraben
- Bergwettern
- Altendeicher Wettern
- Kuckuckswettern/Wettern H

Der Burggraben wird abschnittsweise vom WVO unterhalten. Die Unterhaltung des westlichen und südlichen Grabenabschnitts liegt in der Verantwortung des Bezirkes Hamburg-Mitte, Abteilung Stadtgrün. Ggf. sind auch die angrenzenden Anwohner an der Unterhaltung zu beteiligen. Diese Grabenabschnitte sind durch eine mächtige Schlammauflage trocken gefallen und weisen einen schlechten Unterhaltungszustand auf. Die Unterhaltung des Grabens ist anzumahnen.

Seitens des WVO wird vorgeschlagen, die Unterhaltung zu Lasten des Bezirkes zu übernehmen und langfristig zu prüfen, den Graben vollständig als Verbandsgewässer aufzunehmen. Der Vorschlag findet unter den Teilnehmern Zustimmung. Im Zuge des Verfahrens soll auch geprüft werden, inwieweit die derzeit noch im Bezirk befindlichen Grabenabschnitte der Kuckuckswettern und Schönenfelder Wettern mit vom WVO übernommen werden.

Wasserverband Wilhelmsburger Osten KÖR  
Verbandsvorsteher Dittmar Loose  
Spaldingstrasse 210  
20097 Hamburg

Tel.: 040 2378 10 -15  
Fax: 040 2378 10 -10  
Technik: 0700-700 000 80  
[WVO@stb-schwitalla.de](mailto:WVO@stb-schwitalla.de)

Deutsche Kreditbank AG  
IBAN DE88 1203 0000 1020 4900 56  
BIC BYLADEM1001

[www.wasserverband-wilhelmsburger-osten.de](http://www.wasserverband-wilhelmsburger-osten.de)

Aushang:  
VKE-Vereinshaus, Brackstraße 43, 21109 Hamburg

# Wasserverband

## Wilhelmsburger Osten K.ö.R.

An der Bergwettern konnten sich die Teilnehmer davon überzeugen, dass eine Entschlammung noch nicht erforderlich ist. Es sollte jedoch das Laub im Winter rausgezogen werden. Der Abfluss eines zulaufenden Beetgrabens wird durch die Ablagerung von Holz verhindert. Hier werden die Anwohner aufgefordert den Graben zu reinigen.

Der Wasserstand an der Altendeicher Wettern ist auf Grund der hohen Laubschicht auf der Sohle sowie der mächtigen Schlammauflage sehr gering. Der Zustand der Wettern wird nach der noch durchzuführenden Laubentnahme erneut begutachtet. Die Notwendigkeit einer Entschlammung scheint wahrscheinlich.

Zum besseren Erreichen der Wettern H prüft der WWO die Herstellung eines Steges über die Kuckuckswettern. Des Weiteren konnten sich die Teilnehmer am Bahndurchlass von der mangelhaften Unterhaltung des Bahngrabens überzeugen. Die Bahn wird angemahnt, die Brombeeren zurückzuschneiden und den Graben wieder herzustellen.

Hamburg, 19. November 2021

gez. Dittmar Loose  
(Verbandsvorsteher)

gez. Lutz Krob  
(Schaubeauftragter)

Wasserverband Wilhelmsburger Osten KöR  
Verbandsvorsteher Dittmar Loose  
Spaldingstrasse 210  
20097 Hamburg

Tel.: 040 2378 10 -15  
Fax: 040 2378 10 -10  
Technik: 0700-700 000 80  
[WWO@stb-schwitalla.de](mailto:WWO@stb-schwitalla.de)

Deutsche Kreditbank AG  
IBAN DE88 1203 0000 1020 4900 56  
BIC BYLADEM1001

[www.wasserverband-wilhelmsburger-osten.de](http://www.wasserverband-wilhelmsburger-osten.de)

Aushang:  
VKE-Vereinshaus, Brackstraße 43, 21109 Hamburg