

Protokoll

der Wasserschau des Wasserverbands Wilhelmsburger Osten
vom Mittwoch, den 22. November 2017

Beginn der Wasserschau: 9.00 Uhr

Ende der Wasserschau: 12:30 Uhr

Am Mittwoch, 22. November fand in Wilhelmsburg die diesjährige Grabenschau statt. Herr Vorstandsvorsteher Dittmar Loose begrüßte die zahlreichen teilnehmenden Verbandsmitglieder und Vertreter verschiedener Fachbehörden und Dienststellen. Der Vorstandsvorsteher führte zusammen mit den Schaubeauftragten Bernd Schneider und Lutz Krob sowie der Verbandsingenieurin Kathrin Bartels vom Ingenieurbüro BWS durch die Wasserschau.

Folgende Schaupunkte wurden im Rahmen der Wasserschau angefahren:

- Stauanlage S22 / Mühlenwettern
- Arbeits- und Schauweg Stübenhofer Wettern
- Schöpfwerk Finkenriek
- Verbindungswettern Kornweide und Kornweidewettern
- Wettern O
- Entwässerungsgraben Schule Prassekstraße
- SAGA Pumpe Schwentnerring/ Neunefelder Straße

Für die einzelnen Schaupunkte wurde eine zusammenfassende Fotodokumentation erstellt und als Handout im Rahmen der Wasserschau verteilt (siehe Anlage zum Protokoll).

Neben der Pflege und Unterhaltung der Hauptwettern sind auch die Wartung und Instandhaltung der Stauanlagen im Verbandsgebiet eine wichtige Aufgabe. Die Stauanlage S22 an der Mühlenwettern ist in die Jahre gekommen. Die Spindel der Anlage wurde Anfang 2017 ausgetauscht. Derzeit wird die Modernisierung der Anlage inkl. Videoüberwachung geplant.

Die für die problemlose Unterhaltung erforderlichen Arbeits- und Schauwege waren auch in diesem Jahr Thema. Den Teilnehmern wurde erläutert, dass die Unterhaltung der Arbeits- und Schauwege, insbesondere der Rückschnitt von Gebüsch und Bäumen an den Wegen, im Rahmen der Sachbeitragspflicht bei den Anliegern liegt.

Die Funktionsweise des Schöpfwerkes Finkenriek wurde den Teilnehmern durch Herrn Marold, LSBG erläutert. In der Regel befindet sich eine kleine Pumpe im Dauerbetrieb.

Wasserverband Wilhelmsburger Osten KöR
Verbandsvorsteher Dittmar Loose
Spaldingstrasse 210
20097 Hamburg

Deutsche Kreditbank AG
IBAN DE88 1203 0000 1020 4900 56
BIC BYLADEM1001

Tel.: 040 2378 10 -15
Fax: 040 2378 10 -10
Technik: 0700-700 000 80
WWO@stb-schwitala.de

www.wasserverband-wilhelmsburger-osten.de

Aushang:
VKE-Vereinshaus, Brackstraße 43, 21109 Hamburg

Wasserverband Wilhelmsburger Osten K.ö.R.

Die Problematik des starken Laubeintrages in die Wettern wurde an der Verbindungswettern Kornweide deutlich. Die Wettern ist stark verschlammte und wird in das Entschlammungsprogramm 2018 aufgenommen. Der „natürliche“ Laubeintrag wird durch das unsachgemäße Reinigen der an die Wettern angrenzenden Gehwege verstärkt.

Die sehr starke Verkräutung der Wettern O führt dazu, dass eine planmäßige Entkräutung des Gewässers im Herbst nicht per Hand ausgeführt werden kann. In Zukunft wird die Unterhaltung der Wettern umgestellt und im Sommer eine regelmäßige Mahd durchgeführt.

Zum wiederholten Mal wurde der Graben an der Schule Prassekstraße begangen, der weiterhin erhebliche Pflegemängel aufweist. Den Teilnehmern wurde erläutert, dass der Wasserverband von der GMH beauftragt wurde, die Instandsetzung des Arbeits- und Schauweges, die Entschlammung sowie die Unterhaltung der Gräben an der Schule Prassestraße sowie an der Nelson-Mandela-Schule auszuschreiben.

Herr Mack von der SAGA erläutert den Teilnehmern die Problematik mit der Pumpe am Schwentnerring/ Neuenfelder Straße. Zur besseren Entwässerung des Gebietes wird eine zusätzliche Pumpe geplant.

Der geplante Schaupunkt 8 musste aus Witterungs- und Zeitgründen entfallen.

Es gab im Jahr 2017 je nach Bedarf zwei Pflegegänge, wobei im Siedlungsgebiet eine zusätzliche Sommermahd ohne Entkräutung durchgeführt wurde. Erst beim letzten Pflegegang im Herbst wurde auch entkräutet. Insgesamt überzeugten sich die Teilnehmer von der seriellen Ertüchtigung der Hauptwettern.

Die abgearbeiteten und die künftigen Programme sind auf der Internetseite des WWO (www.wasserverband-wilhelmsburger-osten.de) einsehbar. Dort gibt es auch Hinweise auf die Sachbeitragspflicht und zur Gewässerunterhaltung sowie Dokumentationen der Wasserschauen.

Hamburg, 04. Januar 2018

gez. Dittmar Loose
(Verbandsvorsteher)

gez. Lutz Krob
(Schaubeauftragter)


Wasserverband Wilhelmsburger Osten KÖR
Verbandsvorsteher Dittmar Loose
Spaldingstrasse 210
20097 Hamburg

Deutsche Kreditbank AG
IBAN DE88 1203 0000 1020 4900 56
BIC BYLADEM1001

Tel.: 040 2378 10 -15
Fax: 040 2378 10 -10
Technik: 0700-700 000 80
WWO@stb-schwitala.de

www.wasserverband-wilhelmsburger-osten.de
Aushang:
VKE-Vereinshaus, Brackstraße 43, 21109 Hamburg

Übersicht Schaupunkte




Wasserverband Wilhelmsburger Osten
Spaldingstraße 210
20097 Hamburg
Wasserschau 2017
22.11.2017

Übersichtskarte Schaupunkte


- 1 Stauanlage S22
- 2 Arbeits- und Schauweg Stübenhofer Wettern
- 3 Schopfwerk Finkenriek
- 4 Verbindungsweatern Kornweide und Kornweidewettern
- 5 Wettern O + F
- 6 Graben Schule Prasselstraße
- 7 Schwanenteich / Schwentnerring
- 8 Böschungssicherung Schönenfelder Wettern

Start + Ziel
Gasthaus Kufperkrug
Nieder-Georgswerder Deich 75

P Pause (Frühstück)



Klimadaten



DWD-Station Neuwiedenthal - Monatssummen der Niederschläge und monatlichen Mitteltemperaturen
 - Zeitraum: November 2016 - Oktober 2017 -

Wasserverband Wilhelmsburger Osten
 Spaldingstraße 210
 20097 Hamburg

Klimadaten



DWD-Station Neuwiedenthal: Tagesniederschläge und Tagesmitteltemperatur
- Zeitraum: 01.11.2016 - 31.10.2017 -

Wasserverband Wilhelmsburger Osten
Spaldingstraße 210
20097 Hamburg

Schaupunkt 1 Stauanlage S22


Zuständigkeit:

- WWO
- Bezirk Mitte
- LSBG
- HPA



Schaupunkt 1


Stauanlage S22



- Spindelaustausch Januar 2017
- Weiterhin sehr Störanfällig
- Spindel = Krautfang
- Neubau als Kippwehr erste Jahreshälfte 2018

Schaupunkt 2

Arbeits- und Schauweg Stübenhofer Wettern



Die Arbeits- und Schauwege sowie die Schutz- und Arbeitsstreifen dienen der Gewässerunterhaltung und müssen nach § 4 Abs. 5 der Satzung von den Anliegern so gepflegt werden, dass die Gewässerunterhaltung nicht beeinträchtigt wird; außerdem müssen sie jederzeit zugänglich sein.

Der Arbeits- und Schauweg an der Stübenhofer Wettern ist zugänglich. Die Unterhaltung ist aber nicht mehr wie vorgesehen mit Maschinen möglich.

Schaupunkt 3

Schöpfwerk Finkenriek

Zuständigkeit:

- WWO
- Bezirk Mitte
- LSBG
- HPA



Schaupunkt 4

Kornweidewettern und Verbindungswettern Kornweide



Starke Verschlammung der Wettern.

Laub wird zum Teil einfach in den Graben gepustet.

Schaupunkt 5

Wettern O



Sehr starke Verkrautung der Wettern.


Entkrautung per Hand nicht möglich.

Umstellung der Unterhaltung -> Mahd des Grabens einschließlich der Sohle, wenn diese im Sommer trocken fällt.

Ursachenforschung für starkes Krautwachstum.

Schaupunkt 6



Graben Schule Prassekstraße



Auftrag zur Unterhaltung und Entschlammung des Grabens sowie Wiederherstellung des Arbeits- und Schauweges von der GMH an den WWO. Voraussichtliche Ausführung ab Februar 2018.

Schaupunkt 8

Böschungssicherung Schönenfelder Wettern



Herstellung der Böschungssicherung mit Röhrichtwalzen und Steinwalzen im Juli 2017